

# EXPERTIZA TEHNICA - Actualizare

# 2018

**Modernizare DJ 703B Moraresti – Uda , km 17+753 – 20+253, L=2,50 km , in comuna Uda judetul Arges.**



P.F.A. Marin George Catalin  
Expert tehnic  
Nr. 63 din 29.05.2018

## **EXPERTIZA TEHNICA**

**Modernizare DJ 703B Moraresti – Uda , km 17+753 – 20+253, L=2,50 km , in  
comuna Uda judetul Arges.**

Prezenta expertiza este intocmita cu scopul investigarii starii tehnice a drumatoarei artere de circulatie , in vederea combaterii efectului eroziunii de taluz si a readucerii la stadiul initial al sectorului de drum afectat.

Drumul investigat in prezenta expertiza este:

DJ 703B Moraresti – Uda , km 17+753 – 20+253.



### **I. Date generale**

Comuna Uda este situata in partea de vest a judetului Arges la sud de comuna Moraresti . Accesul in comuna se face din drumul national DN7 , pe drumul judetean DJ703B care trece prin centrul comunei.

Drumul se desfasoara pe platoul Cotmeana, platou franjurat de torenți. Structura litologică a platoului Cotmeana este slabă, la partea superioară argile, nisipuri, prafuri nisipoase plastic vârtoase, strate care stau peste orizontul grosier de platou cu grosime de 40-80m, ce acumulează apă din precipitații și le cedează în văi ca pânze sau izvoare. Acest pachet litologic este ușor erodabil de către apele de precipitații. Tronsonul de drum este amenințat de eroziuni, torenți adânci, 20-40m, care avansează ajungând la drum în zona km 17+953; 18+163; 18+253.

Pe zona investigate drumul judetean este pietruit cu macadam penetrat. Pelicula de bitum în prezent aproape a disparut lasand la vedere pietrirea cu defecte de tipul , gropi , fagase , denivelari longitudinale si transversal. Drumul investigat se desfasoara intr-o zona de coasta pe culmi de dealuri piemontane cu altitudini de pana la 500 m .

Din punct de vedere tehnic si in conformitate cu NP 116-05 “ Normativ privind alcatuirea structurilor rutiere rigide si suple pentru drumurii ” drumul investigat se incadreaza la clasa tehnica V.

In conformitate cu Ordinul 31/N/1995 , drumul investigat se incadreaza la clasa de importanta “ C “- normala.

## **II. Analiza starii de viabilitate a drumului investigat.**

Evaluarea starii de degradare a fost efectuata pe baza metodologiei CD 155 – 2001 “*Instructiuni tehnice pentru determinarea starii tehnice a drumurilor moderne*” si AND 540-2003 “*Normativ pentru evaluarea starii de degradare a imbracamintii pentru drumuri cu structuri rutiere suple si semirigide*”. Totodata evaluarea starii de degradare a fost efectuata si pe baza masuratorilor si aprecierilor vizuale efectuate la fata locului si studiul geotehnic intocmit. Pentru aceasta a fost luata in considerare si arhiva fotografica atasata .

Cele mai frecvente degradari intalnite in prezenta expertiza, sunt specifice drumurilor pietruite si acetea sunt : gropi, fagase, burdusiri, denivelari longitudinale si transversale degradari de margine , cauzate de siroiri ale apelor de suprafata sau stationarii indelungate a acestora pe partea carosabila ca urmare a unei drenari necorespunzatoare si a actiunii combinate a factorilor de mediu - trafic . Precipitatiiile din ultimii ani au erodat in zona km 17+953; 18+163; 18+253 taluzul de rambleu al drumului ducand la subspalarea terasamentului pana la marginea structurii rutiere pe circa 2.5 km lungime.

Prin aceste investigatii s-a putut aprecia ID (indicele de degradare) , astfel incat drumul investigat sa poata fi incadrat corespunzator dar si cu scopul recomandarii solutiei de refacere si stabilizare a taluzurilor afectate.

In conformitate cu CD 155 neuniformitatea si rugozitatea exprimata prin IRI se poate aprecia pe baza masuratorilor de planeitate si rugozitate.


In evaluarea celor doi indici nu a fost nevoie sa se utilizeze echipamente specializate (APL si SRT ) deoarece din experienta , drumul investigat nu poate fi incadrat decat la planeitate rea.

### **II.4 Drum judetean DJ703B.**

In zona investigate tronsonului de drum este pe teren aproximativ orizontal, fiind amplasat pe platforma Cotmeana. La km 17+950 dumul este atacat pe stanga de un front larg de eroziuni torentiale. In acest loc apele de pe drum si platou se revarsa peste drum pe versant amplificand fenomenul de eroziune . Un podea construit din tub premo cu

diametrul de 800mm, secționat de alunecare a condus și conduce apele din șanțul drept al drumului pe versant. În dreptul tubului s-a dezvoltat o alunecare de circa 30m lățime și adâncă de peste 25 m. La numai 30m aval de prima eroziune un alt front de eroziune a taluzului de rambleu de 25 m lățime s-a dezvoltat și este activ.

Pe zona investigată, drumul județean este pietruit și în prezent are un nivel de viabilitate scazut. Factorii de mediu, ciclurile de inghet – dezghet, dar în special apele din precipitații, ca urmare a sistemului de colectă și evacuare deficitar pe aceasta zone, au erodat taluzul drumului pe partea stânga destabilizându-l. Eroziunea a declansat fenomene de alunecare care periclitează în prezent stabilitatea corpului drumului. În cel puțin trei secțiuni, km 17+930, km 18+163, km 18+253, eroziunea taluzului a afectat structura rutieră.



Drumul este pietruit pe întreaga lungime cu excepția ultimei parti unde pe jumătate de cale mai este vizibil un tratament bituminos executat cu ceva ani în urma. Sunturile stânga / dreapta sunt din pamant și sunt parțial colmatate. Podetul tubular ce asigură continuitatea săntului la intersecția cu ulita stânga este cu diametru insuficient pentru o descarcare eficientă. Podetul este parțial colmatat.



Urme de tratament bituminos pe banda 1 zona finală a treseului. Aspect de suprafață al pietruirii cu piatra de cariera de calcar.



La km 17+930 stanga se mentine cedarea de taluz de rambleu pe o lungime de circa 30 m . Aroziunea se manifesta pana la baza taluzului pe o adancime de circa 20 – 25 m. Pentru siguranta circulatiei s-a montat un parapete metalic.



Santul parcial colmatat dreapta dar si accesul la proprietate ce nu asigura o sectiune libera de scurgere , pantele transversale necorespunzatoare au dirijat apele pluviale peste corpul drumului la taluz iniitiind in timp fenomenul de eroziune stanga ce a afectat structura rutiera.



La km 18+163 , zona cea mai afectata de eroziune , capatul podetului a ramas in aer , ca

urmare a spalarii terasamentului de catre apele pluviale descarcate pe vale. Pe verticala , eroziunea este prezenta pe o inaltime de caica 20 m.



Ingustarea drumului judetean cu circa 1,00m in alte doua pozitii ca urmare a fenomenului de eroziune generat de spalarea taluzului de catre apele meteorice.



La km 18+253 stanga de asemenea exista inca o eroziune de taluz similara celor de mai sus, ajunsa pana in suprastructura drumului.



Pe portiunea dinspre km 20, lipsa bombardantului drumului , starea necorespunzatoare a suprafetei de rulare , genereaza o descarcare haotica a apelor pluviale afectand structura rutiera. Penetrarea macadamului (tratamentul bituminos) aproape a disparut , expunand suprafata carosabila la un proces continu de erodare.



Pe partea stanga zona finala a sectorului exista santuri pereate pe circa 150 m , dreapta sunt vizibile santurile colmatate, care favorizeaza descarcarea apelor pluviale direct pe platforma drumului.

## II.1 Starea de degradare.

Aprecierea cantitativa a degradarilor se efectueaza prin luarea in considerare a tuturor degradarilor intalnite pe sectoarele investigate atat la structurile rutiere cat si la dispozitivele de colectare si evacuare a apelor pluviale.

Starea de degradare este apreciata prin indicele de degradare ID care se determina prin raportarea suprafetei afectate de degradari la suprafata totala a partii carosabile. Starea de viabilitata este determinata luand in considerare situatia cea mai defavorabila.

Aprecierea cantitativa a degradarilor se efectueaza prin luarea in considerare a tuturor degradarilor intalnite pe sectorul investigat. Starea de degradare este calculata conform cu CD155 tinand cont de urmatoarele:

$$ID = S_{deg} / S \text{ (m}^2\text{) unde}$$

$$S_{deg} = D1 + 0,7D2 + 0,7 \times 0,5D3 + 0,2D4 + D5 \text{ (m}^2\text{)}$$

$$S = \text{suprafata partii carosabile (m}^2\text{)}$$

D1 = suprafata afectata de gropi (%);

D2 = suprafata afectata de faiantari , fisuri si crapaturi multiple pe directii diferite (%);

D3 = suprafata afectata de fisuri si crapaturi transversale si longitudinale , rupturi de margine (%);

D4 = total suprafata poroasa cu ciupituri suprafata incretita, suprafata siroita, suprafata exudata (%);

D5 = suprafata afectata de fagase longitudinale (%).

Nr. crt.	Denumire	Lungime (m)	Suprafata parte carosabila (mp)	S degradari	ID (%)	Calificativ
1	DJ 703B	2500	15000	4863	31.22	Rau

Starea de degradare actuala este incadrata la calificativul "Rau ".

### III.c. Traficul.

Traficul desfasurat pe drumul investigat este preponderent local de acces catre proprietati si sedile sociale ale asociatiilor familiale sau unitatile economice declarate, sau catre terenurile agricole din zona, insa dezvoltarea zonei ia in considerare si o crestere a traficului atras prin reabilitare. Cu o intensitate scazuta drumul investigat va fi solicitat si de alte categorii de vehicole cu sarcina limitata la osia standard de 11,5t.

Astfel traficul , este preponerent compus din turisme si autovehicole utilitare mici cu sarcina de pana la 3.5 t. Se estimeaza un trafic exprimat in osii standard de 11,5 t Nc =0.1...0.3 m.o.s. ce se incadreaza la un trafic mediu . Perioada de perspectiva ce se va lua in calculul de dimensionare este de 15 ani in conformitate cu clasa tehnica a drumului.

### **III. Geohidromorfologia terenului.**

#### **a. Geomorfologia.**

Din punct de vedere geologic regiunea analizata apartine sectorului valah al Platformei Moesice, unitate geostructurala rigida din vorlandul Carpatilor, in care sedimentarea s-a derulat in mai multe cicluri intr-o pozitie orizontala si cvasiorizontala. Deplasarea spre N si NV a acestei unitati a determinat ridicarea in mai multe faze tectonice a Carpatilor in conditiile afundarii ramei sale nordice pe aceeasi directie si formarea unei largi avantose. Comeana Uda este situata pe partea monoclinala a platfonii Cotmeana, platforma secționată pe latura de est de valea râului Argeș, iar pe latura de vest de valea râului Olt. Ultimul ciclu de evolutie a sedimentarii se deruleaza la nivelul Cuaternarului, cand are loc colmatarea Bazinului Dacic constituit la sfarsitul Sarmatianului. Sursele sedimentelor se situau, pe de o parte, pe rama nordica, respectiv catena carpatica, iar pe de alta parte pe rama sudica, datorita ridicarii platfonii Moesice la sud de aliniamentul Dunarii.

Astfel la nivelul Plistocenului inferior pe rama nordica a Bazinului Dacic se depune un facies de depozite detritice de natura pietrisurilor a caror frecventa scade spre sud, trecandu-se la un facies predominant argilos cu intercalatii de pietrisuri si nisipuri. Aceasta succesiune este cunoscuta in literatura de specialitate sub denumirea de „faciesul de Candesti”, care afloreaza larg in subunitatea geomorfologica a Piemontului de Candestisti ce se desfasoara in interfluviul Arges-Dambovita. Spre stratele de Candesti se afunda sub depozitele Pleistocenului mediu si superior.

Pleistocenul mediu marcheaza o noua etapa a evolutiei regiunii in care domina un transport eoalian masiv de substanta minerala din catena carpatica, prin ablatia fractiunii fine a depozitelor glaciare. Astfel se formeaza un pachet relativ gros (40-50 m) predominant argilos siltitic cu structura loessoida, ce formeaza relieful Campului Burnasului dintre Calnistea si Dunare.

Pleistocenul superior constituia o alta etapa a sedimentarii caracterizata printr-o dinamica intensa a eroziunii si transportului, in urma carora sau deplus predominant pietrisuri si bolovansuri cu nisip, iar subordonat diferite tipuri de argile si argile nisipoase. Evolutia a avut loc in conditiile unei instabilitati tectonice de ridicare a regiunii reflectata in mai multe nivele de terasa. Este momentul in care se constituie campiile

piemontane insiruite pe rama nordica a Campi Romane, cum sunt: Platforma Cotmeana din interfuiul Olt-Argeș, Podișul Oltețului în interfuiul Olt-Olteț, Podișul Strehaei din interfuiul Dunăre Jiu.

Ultima etapa de evolutie se derulează în Holocen, cand se constituie sistemul de terase joase si de luncă a retelei hidrografice. În același timp sunt colmatate ultimele luciuri de apă de pe rama nordica a Campi Romane ce constituie astazi aliniamentul campiilor de subsidența dintre Arges si Olt. Holocenul inferior constituit în suprafata de diferite tipuri de terenuri argiloase si prafoase de natura loessoida, iar în baza din nisipuri si pietrisuri cu nisip, afloreaza larg în interfuiul Olt-Argeș.

### b. Stratificatia terenului.

Profilul geologic 1-1 km. 17+750, Drumul are din gard în gard 15,60m. Banda carosabilului are 5,30m. Grosimea stratului de pietris este de 20 cm.

F1

0,00-0,20m Pietris pe drum compactat.

0,30-2,00m Argilă cafenie negricioasă, plastic vîrtoasă, activă.

Profilul geologic 2-2 km. 17+9531. Banda carosabilului arc 4,00m. Grosimea stratului de pietris este de 40 cm. În această zona apare fenomenul de eroziune a apelor de suprafață. Apele de pe drum se revarsă peste drum pe versant.

F2

0,00-0,40m Pietris pe drum compactat.

0,40-2,00m Argilă nisipoasa cafenie-galbuie, plastic vîrtoasă.activă.

Podeț rupt la km 18+ 163

Tub cu diametrul de 800 mm prin care apele din șanțul din partea dreaptă a drumului sunt trimise pe versantul argilos, unde s-a creat o ravenă de circa 30m lățime și peste 25 m adâncime.

Tubul este montat pe strat de argilă cafenie negricioasă, plastic consistentă la vîrtoasă.

Profilul geologic 4-4 km 18+253. Banda carosabilului are 5,30m. Grosimea stratului de pietris este de: 40 cm. În această zonă apare fenomenul de eroziune a apelor de suprafață. Apele de pe drum se revarsă peste suprafața carosabilă pe versant. Versantul este supus eroziunilor apelor de suprafață.

F3

0,00-0,40m Pietris pe drum compactat.

0,40-2,00m Praf nisipos gălbui umed plastic vârtos (stratul are peste 10 m )

Profilul geologic 5-5 km 18+753 . Drumul are din gard în gard 16,20m. Banda carosabilului are 6,60m. Grosimea stratului de pietris este de 40 cm. Această zona de platou este fără procese distructive in apropiere.

F4

0,00-0,40m Pietris pe drum compactat

0,40-2,00m Argilă nisipoasa cafenie-galbuie, plastic vârtoasă.activă.

Profilul geologic 6-6 km 19+253. Drumul are din gard în gard 14,70m. Banda carosabilului are 6,80m. Grosimea stratului de pietris este de 30 cm. Această zona de platou este fără procese distructive în apropiere.

F5

0,00-0,30m Pietris pe drum compactat.

0,30-2,00m Argilă nisipoasa cafenie-galbuie, plastic vârtoasă.activă.

Profilul geologic 7-7 km 19+753. Drumul are din gard în gard 13,50m. Banda carosabilului are 5,80m. Grosimea stratului de pietris este de 30 cm. Zona este de coborâre.

F6

0,00-0,30m Pietris pe drum compactat,

0,30-2,00m Argilă nisipoasa cafenie-galbuie, plastic vârtoasă.activă .

Profilul geologic 8-8 km 20+033. Drumul are din gard în gard 4,30m. Banda carosabilului are 4,50m. Grosimea stratului de pietris este de 30 cm. Zona este de coborâre, la partea mediană a versantului,

F7

0,00-0,30m Pietris pe drum compactat.

0,30-2,00 m Praf nisipos gălbui umed plastic vârtos

Profilul geologic 9-9 km 20+230 Drumul este construit pe versant. Șanț pe partea dreaptă, pe stânga taluz coborâtor. Banda carosabilului are 4,00m. Grosimea stratului de pietris este de 40 cm. Zona este de coborare, in apropiere de baza versantului,

F8( + 348,90)

0,00-0,40m Pietris pe drum compactat.

0,40-2,00m Argilă cafenie negricioasă, plastic vârtoasă, activă

Din analiza de laborator patul drumului și terenul adiacent este alcătuit din argile contractile cu potențial mare de umflare.

In urma interpretarilor din teren și a analizei de laborator , s-a identificat pamantul din stratul de fundatie incadrat la categoria P5, pamanturi sensibile la umiditate dar și la inghet. Drumul investigat se incadrează în regim hidrologic 2b, pentru care scurgerea apelor pluviale este deficitară. În calculul de dimensionare a noilor structuri rutiere se recomandă  $Evd \text{ minim} = 65 \text{ MPa}$ .

### c. Conditii hidrogeologice.

Existenta stratelor poros-permeabile și raporturile spatiale ale acestora cu apele de suprafața a permis formarea unor structuri acvifere, care se individualizează prin parametrii fizici de curgere a apelor subterane și prin fronturile de alimentare și de drenaj. Astfel, se pot delimita: hidrostructura platformei Cotroneana, care aflorează pe versanții văilor părăielor de pe teritoriul comunei Uda, menționăm pârâul Valea Vâscu.

Structura litoologică a platformei Cotmeana are următoarea succesiune de sus în jos:

- un orizont argilos cu proprietăți contractile, care măsoară cea 6 m grosime;
- urmează un orizont macrogranular pietrisuri vechi, cu interspațiile colmatate cu nisip argilos, cafeniu roșcat. Grosimea pietrișurilor este de cea 50m. Orizontul de pietrișuri acumulează la ploii apă formând la baza stratului o pânză de apă.

Pachetul de pietrișuri repauzează pe orizontul argilos {mame cenușii tari} pe suprafața căruia este reținut orizontul de apă provenit din precipitării. Apa este cedată ca izvoare de coastă sau fronturi întinse.

Curgerea apelor subterane are loc sub un gradient hidraulic de circa 2.5 la 10,00 de la NV spre SE. Separarea celor două secvențe de sedimentare se face și prin valorile coeficientului de conductivitate hidraulica.

Apa subterană se află la baza orizontului de pietris la adâncimea de 20 m.

#### d. Clima.

Clima este temperat continentală de tip subcarpatic, specifica zonei de sud a Carpaților Meridionali, dar mai blânda datorita asezarii orașului în zona depresionara.

Temperaturile medii anuale oscilează între 5-6°C la 8°C. Temperatura medie a lunii celei mai calde (iulie) este de 15-16°C, iar a lunii celei mai friguroase (ianuarie) de -3,5°C. Variatiile de temperatura sunt în funcție de altitudine, ca și precipitatii medii anuale care variază între 500-800 l/an.

Vânturile sunt în general slabe. Se simt brizele de câmpie mai ales primavara și toamna. Directia predominantă a vânturilor lor este cea sudică 13,5% și nordică 10,2%. Calmul înregistrează valoarea procentuală de 37,4%, iar intensitatea medie a vânturilor la scara Beaufort are valoarea de 0,8-2,0 m/s.

#### e. Seismicitate.

Conform SR 11100/1-93 referitor la macrozonarea seismică a teritoriului României, drumul investigat se situează în zona seismică 7<sub>1</sub> (scara MSK). Potrivit Normativului P 100-1/2013 privind proiectarea antiseismică a construcțiilor, pentru cutremure având un interval de recurență (IMR) = 225, zona de valoare de vîrf a acceleratiei terenului atinge valoarea  $a_g = 0,25g$ . Din punct de vedere al zonării perioadei de colț aceasta este  $T_c = 0,7$ .



#### IV. Concluzii.

Pe zona investigată drumul județean este pietruit. În ultimii doi ani s-au mai facut complectări cu material necoeziv astfel ca drumul se menține într-o stare bună cu mici excepții unde pietruirea este ravinată ca urmare a descărcării apelor pluviale direct pe partea carosabilă ca urmare a lipsei bombardamentului drumului și a sănătăților parțial sau total colmatate. Pelicula de bitum în prezent aproape a disparut lasând la vedere pietruirea cu defecte de tipul, gropi, fagase, denivelări longitudinale și transversale. Drumul investigat se desface într-o zonă de coastă pe culmi de dealuri piemontane cu altitudini de până la 500 m.

La km 17+950 drumul este atacat pe stânga de un front larg de eroziuni torențiale. În acest loc apele de pe drum și platou se revărsă peste suprafața carosabilă pe versant

amplificând fenomenul de eroziune, ca urmare a lipsei santurilor sau a colmatării acestora. Un podeț construit din tub premo cu diametrul de 800mm, secționat de alunecare a condus și conduce apele din șanțul drept al drumului pe versant. În dreptul tubului s-a dezvoltat o alunecare de circa 30m lățime și adâncă de peste 25 m. La numai 30m aval de prima eroziune un alt front de eroziune a taluzului de rambleu de 25 m lățime.

Nivelul de colmatare al santurilor, lipsa bombardamentului drumului, suprafața carosabilă denivelată și cu fagase, podetele atât cele transversale cât și cele de acces la proprietăți cu secțiuni hidraulice inadecvate, au favorizat o descarcare haotica a apelor pluviale pe taluzul de rambleu de pe partea stanga a drumului, ducând la erodarea acestuia până în structura rutieră, afectându-i stabilitatea și punând în pericol siguranța traficului.

#### V. Recomandari cu caracter general

Drumul investigat, deserveste activitățile specifice din zona, sau asigură accesul către obiective de interes economic sau terenuri agricole și descarcă trafic preponderent de turisme, utilitar până la 8 t dar și tractoare și alte utilaje specifice activitatilor zonei și sunt circulate întâmplător de vehicole cu sarcina limitată la osia standard 11,5 t.

Pentru a asigura refacerea structurii rutiere și pentru a consolida taluzul afectat se recomanda urmatoarele:

**Pentru asigurarea stabilității drumului în toate pozițiile km semnalate și aducerea acestuia la stadiul initial se va proiecta și se va executa o consolidare de taluz după cum urmează :**

##### Solutia I.

Se va proiecta și executa o fundație adâncită de parapet în "L" cu talpa întoarsă spre axul drumului. Elementul vertical se va aseza pe un bloc de beton fundat în terenul netulburat. Talpa întoarsă se va extinde spre ax funcție de calculul de stabilitate la răsturnare și alunecare pe talpa fundației. În interior se va refa structura rutieră la cota actuală. Umplutura pe talpa întoarsă se va face cu balast. Pe fundația de balast structura rutieră se va refa conform cu soluția de



structura rutiera adoptata si recomandața mai jos. Se vor proiecta barbacane pentru descarcarea apelor de infiltratie din corpul drumului.

Panta taluzului se va proteja la eroziune prin montarea de geocelule ancorate sau prin cleionaje. Se vor planta specii de arbusti care formeaza radacini adanci .

Pentru asigurarea structurii rutiere la stabilitate se va analiza de catre proiectant , posibilitatea mutarii axului drumului spre dreapta astfel incat platofrma sa fie indepartata de zona erodata.

### Solutia II.

Proiectarea si executarea unei consolidari cu zid de sprijin din beton de ciment sau fundatie adanca de parapet fundate indirect pe coloane sau micropiloti.

Lungimea coloanelor sau micropilotilor se va stabili printr-un calcul ce tine seama de impingerea terenului . Pozitia zidului se va stabili astfel incat sa fie asigurata partea carosabila de 6.00 m cu acostamente de 1.00 m fara a se reloca axul drumului. In acest caz suprastructura zidului poate fi executata cu consola armata si dimensionata in conformitate cu clasa tehnica a drumului si osia standard.

Structura rutiera proiectata va avea urmatoarea alcătuire :

### Solutia 1.

- 4 cm Bapc 16 sau BA 16 in conformitate cu AND 605/2017
- 5 cm Badpc 22.4 sau BAD 22.4 (Badpc 20 sau Bad 20 )\* in conformitate cu AND 605/2017 (\* nota= granulometria de 20 este dupa AND 605/2014 )
- Minim 12 cm piatra sparta
- Minim 10 cm balast prin completare la existent si reprofilare
- Existenta ca strat de forma.

### Solutia 2.

- 18 cm beton de ciment rutier Bcr 4
- 20 cm strat de piatra din piatra sparta
- 20 cm balast prin completare si reprofilare la existent.
- Existenta ca strat de forma.

Analizand cele doua solutii de structura rutiera, avantajul solutiei flexibile consta in timpul de executie mult mai redus , costuri mai reduse dar si rapiditatea executiei comparativ cu structura rutiera rigida. Desi durata de serviciu este mai scazuta la structurile flexibile (15 ani ) comparativ cu 25 ani la structurile rigide , betonul de ciment se executa mai greu , necesitand perioada de intarire de 28 zile pana la darea in circulatie , fapt care in zona poate inchide traficul cu consecintele de riguroare legate de mobilitatea locuitorilor comunei si necesitatea accesului in zona a misloacelor de interventie.

*Solutia finala se va alege de catre proiectant pe baza unui calcul tehnico-economic luand in considerare si recomandarile beneficiarului. Structura rutiera finala se verifica la actiunea inghetului si se va dimensiona in consecinta. Daca din ratiuni economice structura proiectata nu se verifica la inghet atunci se vor lua masuri de preventie a inghetului in conformitate cu STAS 1709-2 prin executare de santiuri pereate , si impermeabilizari de acostamente.*

- In sectiune transversala se va proiecta o parte carosabila de 6.00 m cu acostamente de 1.00 m din care banda de incadrare de 0.25 m consolidat si 0.75 m cu piatra sparta si balast . Pe zona consolidarilor acostamentele se vor executa consolidat sau se vor impermeabiliza in conformitate cu STAS 1709-2.

Podetul de la km 18+163 se va reface executandu-se o camera de cadere in amonte si in aval se va proiecta si executa un casiu pereat in trepte turnat monolit si ancorat la baza printr-un bloc din beton.

- Intersecțiile cu alte drumuri principale si laterale vor fi amenajate corespunzător, ținând seama si de prevederile Normativului CD 173-2001. Prin proiectare se vor crea condiții de vizibilitate, vor fi corelate elementele din plan, lung si profil transversal astfel încât circulația sa se poată desfasura in conditii de siguranța.

- Legea nr. 177/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;
- HG. 907/2016, aprobată conținutului cadru al documentației tehnico – economice aferente investițiilor locale;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind achizițiile locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții, aprobat prin H.G. nr. 273/1994;
- Legea apelor 107/1996;
- H.G. 925/1995 – Regulamentul de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;
- STAS 863-85 – Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescripții de proiectare.
- STAS 2900-89 – Lucrări de drumuri. Lățimea drumurilor.
- AND 550 din 1999 - Normativ pentru dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a sistemelor rutiere suple și semirigide;
- PD 177-2001 Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple și semirigide
- AND 540-2003 - Normativ pentru evaluarea stării de degradare a imbrăcămintii pentru structuri rutiere suple și semirigide;
- Ordinul M.T. nr. 45/1998 pentru aprobarea "Normelor tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor";
- Ordinul M.T. nr. 50/1998 pentru aprobarea "Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile rurale".
- NP 116-2004 - "Normativ privind alcătuirea structurilor rutiere rigide și suple pentru străzi";
- AND 605-2014 - Normativ mixturi asfaltice executate la cald condiții tehnice privind proiectarea, prepararea și punerea în operă;
- SR EN ISO 14688-2:2005 "Cercetări și încercări geotehnice. Identificarea și clasificarea pamanturilor. Partea 2. Principiu pentru o clasificare";
- STAS 1913/1-9,12,13,15,16 "Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice";
- SR EN 13108-1 Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Betoane asfaltice;



- Pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale se vor tine seama de urmatoarele principii: proiectarea dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafata se va face in conformitate cu situatia existenta (prevederea de santuri, rigole, rigole dreptunghiulare acoperite cu dale carosabile sau deschise etc., conform STAS 10796/1-77, STAS 10796/2-79 si STAS 10796/3-88), respectiv decolmatarea si reprofilara dispozitivelor existente care pot fi menținute pe actualul amplasament, astfel incat apele sa fie colectate rapid de pe platforma si evacuate lateral, eventual spre emisari naturali, prin locuri care permit acest lucru.

Apele din santuri sau rigole se vor descarca transversal prin podete tubulare 5752 (sau dalate) de dimensiuni corespunzatoare, existente sau protectate si se va studia modul de scurgere a acestora transversal sau longitudinal drumurilor locale urmarindu-se indepartarea lor din zona constructiilor.

Pe langa podetele existente care urmeaza a fi reparate sau inlocuite pentru evacuarea corespunzatoare a apelor meteorice, in anumite zone ale traseului drumului, se impune a se realiza descarcarea rigolelor si santurilor in podete nou infiintate. Adaptarea la teren a podetelor utilizate (existente si noi) se va efectua in conformitate cu prevederile Normativului P19-2003;

- Pentru siguranța circulației rutiere sunt necesare a se realiza lucrări de semnalizare verticală (indicatoare de circulație), în scopul prevenirii posibilelor accidente de circulație. Indicatoarele de circulație se vor amplasa conform proiectului de semnalizare rutiera. Indicatoarele rutiere se vor confectiona și monta conform SR 1848/1-2011, SR 1848/2-2011 și SR 1848/3-2008. Marcajele rutiere longitudinale care se vor aplica vor fi delimitare a partii carosabile de acostamente. Se vor executa si marcaje transversale de oprire, de cedare a trecerii, de trecere a pietonilor. Marcajele se vor executa conform SR 1848-7. Se vor executa parapete de siguranta .

## VII. Reglementari tehnice in vigoare.

Prezenta expertiza are la baza studiul geotehnic si masuratori si relevée efectuate la fata locului de catre expert cat si urmatoarele reglementari tehnice :

- SR EN 13043 Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor utilizate in constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic;
  - SR EN 13242 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si in constructii de drumuri;
  - SR EN 12620 Agregate pentru beton;
  - CP 012/1 – 2007 Cod de practica pentru producerea betonului;
  - SR 1848-1:2011 Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera.
- Clasificare, simboluri si amplasare;
- STAS 10796/1/77 Construcții anexe pentru colectarea și evacuarea apelor. Prescripții generale de proiectare;
  - STAS 1709/1-90 Acțiunea fenomenului de îngheț-dezgheț la lucrări de drumuri. Adâncimea de îngheț in complexul rutier. Prescripții de calcul;
  - STAS 1709/2-90 Acțiunea fenomenului de îngheț-dezgheț la lucrări de drumuri. Prevenirea și remedierea degradărilor din îngheț-dezgheț. Prescripții tehnice;
  - STAS 6400-84 Lucrări de drumuri. Straturi de bază și de fundație. Condiții tehnice generale de calitate;
  - Legea 319/2006 Legea securității si sănătății in muncă;
  - Ordin AND nr. 116/1999 - Instrucțiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrări de întreținere, reparare si exploatare a drumurilor si podurilor;
  - P 118/1999 Norme tehnice de proiectare si realizare a construcțiilor privind protecția la acțiunea focului;
  - Normativ AND 584-2012 – Traficul de calcul pentru proiectarea drumurilor din punct de vedere al capacitații portante si al capacitații de circulație;
  - Normativ AND 602-2012 – Metode de investigare a traficului rutier;
  - PD 189-2012 - Normativ pentru determinarea capacitații de circulație a drumurilor locale.

Prezenta expertiza a fost intocmita in conformitate cu Legea 177/2015 pentru completarea Legii 10 /1995 privind Calitatea in Constructii si a Hotararii Nr. 925 /1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor.

Prezenta expertiza are valabilitate 2 ani de la redactare , daca nu se produc modificari majore ca urmare a unor calamitati naturale sau a interventiei beneficiaarului, care pot modifica datele prezentate.

Expert Tehnic



Dr. Ing. Marin George Catalin